



Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

MINUTA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Siendo las 19:00 horas se reunieron en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, **Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"**, ubicado en Av. Rio Churubusco No. 654, Col. Zapata Vela, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08040, los funcionarios y miembros de la Comisión Local de Seguridad, así como el Ing. Humberto Santos Santos, Ing. Luis Alberto Ozollo Osorio y el Ing. Leopoldo Hernández Domínguez, de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, por el plantel 2 el Arq. Edgardo Rodríguez Velázquez y el Ing. Ramon Huerta Zurita de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyas firmas obran al calce del presente documento, con el objeto de realizar un recorrido y revisión minuciosa de las instalaciones y edificaciones de este centro de estudios, en atención a la solicitud de intervención de ésta autoridad universitaria, derivada de los sismos ocurridos el 19 y 22 de septiembre del año en curso.

Como resultado de lo anterior se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. No se observaron daños en los edificios, que hayan sido provocados por los sismos.
2. Se requieren reparaciones de mantenimiento menor, tales como: junteo en muros de block vidriado, resanes en separación de muros divisorios con losa de los edificios de aulas.

Finalmente, de acuerdo al personal de la Dirección General de Obras y Conservación, la dependencia puede hacer uso de manera normal, programando los trabajos de mantenimiento en horarios que no comprometan el uso de cada espacio.

Por la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"


Arq. Edgardo Rodríguez Velázquez
Superintendente de Obras



OBRAS

Dirección
General de
Obras y
Conservación

Ciudad de México a 22 de Septiembre de 2022

Por la Dirección General de Obras y Conservación, UNAM

Ing. Humberto Santos Santos
Coordinador de Ingenierías, D.G.O Y C

Ing. Luis Alberto Ozollo Osorio
Supervisor de Obras, D.G.O Y C

Por la Dirección General de la E.N.P.

Ing. Ramon Huerta Zurita
Superintendente de Obras